

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Alcher Str. 55, 57072 Siegen
Tel.: 0271/37516-0 Fax: 0271/37516-40



411426339

KPM Blumen GmbH
57072 Siegen

(1) FIN WDB9700151L487708
(2) Kennz. D SI FF301
(3) Prüfort Siegen, 12.01.2024
(4) km-St. 548723
(5) Fz-Kl. 10 LKW GESCHL.KASTEN
Aufbau 6300 M.LADEGERAET
Herst. 1313 Daimler (D)
Typ 000 970.01
Var. 00000
zGM 7490 kg
EZ 16.07.2010
Dat. letzt.HU 01/2023
Prüfort-Nr. 0213278210

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P072157003595
vom 12.01.2024, 10:48
zu Berichts-Nr. P078976002343
HU-Prüfziffer ABRhAB3G
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D SI FF301

nächste HU fällig Januar 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Januar 2025.
- (9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dennis Freyberg
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.24.4-3

Quittung Nr. 721570000003142

Leistungsdatum 12.01.2024

Pers. Nr. 054653

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00	EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	13,45	EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%	2,55	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	16,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

DEKRA Automobil GmbH
Betreuende Niederlassung:
Alcher Str. 55, 57072 Siegen
Tel.: 0271/37516-0 Fax: 0271/37516-40



411426340

KPM Blumen GmbH
57072 Siegen

Aufbauart	Ladebordwand
Hersteller	SOERENSEN
Typ	X1A 1000
Fabriknummer	73469
Baujahr	2010
Prüfart	0213278210

Prüfbericht über die wiederkehrende Untersuchung am Aufbau Ladebordwand nach Betriebsicherheitsverordnung und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften

Berichts-Nr. D072157000249 4W vom 12.01.2024
Seite 1 von 1

Der Aufbau Ladebordwand wurde auf folgendem Fahrzeug zur Prüfung vorgestellt:

Fahrzeugklasse	10	LKW GESCHL.KASTEN
Aufbauart	6300	M.LADEGERAET
Fahrzeug-Hersteller	1313	Daimler (D)
Fahrzeug-Typ	000	970.01
amtl. Kennzeichen	SI FF301	
Fz-Ident.-Nummer	WDB9700151L487708	

Festgestellte Mängel:

- Betätigungseinrichtung Piktogramm unleserlich
- Hydraulikzylinder rechts undicht

Untersuchungsergebnis:

Am überprüften Objekt wurden zum Zeitpunkt der Prüfung **erhebliche Mängel** festgestellt. **Der Arbeitgeber ist für die umgehende Beseitigung aller Mängel verantwortlich.** Durch die festgestellten Mängel kann ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden. Eine **Wiedervorführung** wird **empfohlen**. Die Prüfplakette wurde angebracht. Die nächste Prüfung ist fällig im Januar 2025.

Ihr Sachverständiger
Dennis Freyberg
Unterschrift

Quittung Nr. 721570000003143
Leistungsdatum 12.01.2024

Pers. Nr. 054653

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart USt-IdNr. DE811297970	1. Prüfung Ladebordwand gem. BetrSichV/ BGR500/ BGG94 Gesamtbetrag ohne MwSt MwSt 19% Gesamtbetrag inkl. MwSt	47,08 EUR 39,56 EUR 7,52 EUR <u>47,08 EUR</u>
---	---	--



(1) FIN **WDB9700151L487708**
 (2) Kennz. **D SI FF301**
 (3) Prüfort **Siegen, 11.01.2024**
 (4) km-St. **548719**
 (5) Fz-Kl. **10** LKW GESCHL.KASTEN
 Aufbau **6300** M.LADEGERAET
 Herst. **1313** Daimler (D)
 Typ **000** 970.01
 Var. **00000**
 zGM **7490 kg**
 EZ **16.07.2010**
 Dat. letzt.HU **01/2023**
 Prüfort-Nr. **0213278210**

KPM Blumen GmbH
 57072 Siegen

548723

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P078976002343
 vom 11.01.2024, 14:07
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D SI FF301

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 12.02.2024) ist erforderlich.

- 5.2.3e (EM)
Reifen - Verschleiß 2. Achse rechts außen
Profiltiefe zu gering
- 5.2.3e (EM)
Reifen - Verschleiß 2. Achse rechts innen
Profiltiefe zu gering
- 5.2.3e (EM)
Reifen - Verschleiß 2. Achse links innen
Profiltiefe zu gering
- D4.8.1 (EM)
Warnmarkierung Ladebordwand links beschädigt

(9) DEKRA
 Ihr Prüfingenieur
 Dominique Möller
 Stempel und Unterschrift



Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NW-2-51-0195-1 am 11.01.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse		
	li. daN	re. daN	px bar/ B Anf	F min daN	li. daN	re. daN	
1 Achse	612	632	3.6	914			
2 Achse	548	658	5.4	993	544	691	
Abbremsung						z = 16.4%	

Systemdaten Stand: 4.24.5-3

Quittung Nr. 7897600000002088	Pers. Nr. 038616		
Leistungsdatum 11.01.2024			
DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	107,31	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	10,00	EUR
70565 Stuttgart	3. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	118,50	EUR
	MwSt 19%		
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	139,07	EUR
		118,50	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation